

- 1. Baignoires
- 2. D´angle
- 3. Trevo
- 4. 61981



Angular No Hidro 135x135. Sin faldón

COULEURS / FINITIONS

01  
Blanc

ARTICLES

| Ref.  | Produit / Ensemble                                       | Mesures           |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 61981 | Baignoire d´angle sans pieds et sans vidage. Accessoires | 135 x 135 cm      |
| 67490 | Tablier d´angle de 135x135x56.                           | 135 x 135 x 56 cm |

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Caractéristiques  
Trevo angular sin pies y sin desagüe / 28Kg./ 6 unidades palet. Capacidad 268 l.

Des informations utiles  
Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.

Garantie  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 2 años.

Installation  
[Ver manuales de instalación](#)

Certifications  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.




Entretien

La limpieza de la bañera debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secarla posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie de la bañera, productos abrasivos o disolventes. Recomendamos tener cierto cuidado con determinados detergentes y limpiadores que por su alta concentración no son recomendables en la limpieza de la bañera.

AMBIANCE



DESSINS TECHNIQUES



**Téléchargement**

**2D**

-  197.92 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.AI)
-  663.62 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.DWG)
-  5.36 MB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.DXF)
-  212.33 KB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - Técnico (.PDF)

**3D**

-  1.19 MB  Angular No Hidro 135x135. Sin faldón - 3D (.DWG)

**bimobject**

-  ArchiCAD 
-  Revit 